Acumulado (mm)

87.88

52.07

27.94



REGISTRO DE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN

FECHA: 2019-12-29 EVENTO N: 1847

Caracterización de los eventos						
Fecha inicio: 2019-12-29		Hora inicio: 15:02:00	N			
Fecha fin: 2019-12-29		Hora fin: 19:00:00	3			
Duración evento		3 horas 58 min	4			
	Ma	yor intensidad de lluvia	1			
Magnitud		146.3 mm/hora Hora: 16:28:00	19			
Estación		3. Escuela Rural Yarumalito	41			
Municipio		Medellin, Yarumalito	6			
Mayor registro de lluvia acumulado						
Magnitud		87.88 mm	39			
Estación		3. Escuela Rural Yarumalito	3			
Municipio		Medellin, Yarumalito	2			
	Descripció	n del evento de precipitación	2			

El evento de precipitación comienza a las 15:02 con el ingreso de lluvias de moderada intensidad por el Oriente al municipio de Medellín, que rápidamente pasaron a muy alta intensidad, cubriendo todo el centro y el sur de la jurisdicción. Alrededor de las 16:25 las precipitaciones se localizaban en todo el Valle de Aburrá, a la vez que la tormenta se desplazaba al occidente. A las 17:30, las lluvias, de moderada intensidad se concentraban en los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal, Altavista y Palmitas y cerca de las 18:00, comienzan a perder intensidad hasta que abandonan por completo la jurisdicción a las 19:00. El balance del evento registra que la mayor intensidad de precipitación ocurrió en la estación Escuela Rural Yarumalito (Medellín), con 147 mm/h y en esa misma estación ocurrió el mayor acumulado con 88mm. Por su parte, se registraron 106 descargas eléctricas de tipo nube-tierra, de las cuales 67 fueron en Medellín y 17 en Envigado. Los acumulados más significativos, entre los 65 mm y los 80mm, ocurrieron en las cuencas de Q. La García, Q. La Íguaná, Q. Doña María, Q. La Aguacatala y Q. La Ayurá. Durante el evento, se registró aumento en en nivel de riesgo a naranja en las estaciones Santa Rita- San Antonio de Prado, Q. La Grande-Vivero Ancón Sur, Río Aburrá Medellín a la altura de Puente Machado y Puente de la 33; algunas de las cuales ya descendieron de nivel.

19	3 Fuente Clara - Pluviometro	26.67
41	8 Montanita San Antonio - Pluviografica	26.42
67	I.E Juan Echeverry Abad	25.91
18	B Escuela El Salado	25.65
39	La harenala santa Maria- Pluviografica	24.64
38	Casa Cultura La Estrella	22.35
20	Fundacion Hogares Claret	22.1
21	Escuela Rural San Jose de la Montana	22.1
26	6 Himalaya - Pluvio	21.84
2	I.E Republica de Uruguay	20.07
2	Escuela Rural La Verde	18.29
33	Manuel Mejia Vallejo - pluviografica	18.29
2	B Liceo Salazar y Herrera	16.51
5	4 I.E Juan Maria Cespedes	15.24
6	4 Ecoparque La Romera	14.99
39	Deprimido terminal del norte - Pluviografica	14.99
3	5 I.E Joaquin Vallejo Arbelaez	14.99
5	I.E Inem Jose Felix de Restrepo Sede Santa Catalina	14.73
4	0 I.E Ciro Mendia	14.73
26	7 Colegio Canadiense - Pluviografica	14.48
36	Colegio Concejo de Itagui	14.22
62	2 Gimnasio Cantabria	14.22
19	9 Tecnologico Antioquia	13.97
28	Colegio Waldorf - Pluviografica	13.21
1	2 I.E Concejo de Medellin	12.95
1	1 Escuela Rural Fabio Zuluaga	12.45
39	4 Deprimido los musicos - Pluviografica	12.45
8	9 I.E Pedro Nel	12.45
23	Alcaldia La Estrella - Pluvio	12.19
5	3 Colegio Eduardo Santos	11.68
2	Escuela La Capilla del Rosario	11.43
10	Escuela Rural El Boqueron	10.92

Estaciones que registraron el evento

Nombre de la estación

Escuela Rural Yarumalito

Colegio San Lucas

Escuela Rural Quebrada Larga

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia





Con el apoyo de:










IMÁGENES DEL RADAR METEOROLÓGICO

FECHA: 2019-12-29 EVENTO N: 1847



Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia




epm° ≰isagen














(f) 2019-12-29 18:56

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia














MAPA ACUMULADO RADAR FECHA: 2019-12-29 EVENTO N: 1847

Los acumulados más significativos, entre los 65 mm y los 80mm, ocurrieron en las cuencas de Q. La García, Q. La Iguaná, Q. Doña María, Q. La Aguacatala y Q. La Ayurá.



(g) Mapa de acumulados de lluvia radar durante el evento

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia



epm° ₄{isagen

Con el apoyo de:










MAPA DESCARGAS ELÉCTRICAS FECHA: 2019-12-29 EVENTO N: 1847

se registraron 106 descargas eléctricas de tipo nube-tierra, de las cuales 67 fueron en Medellín y 17 en Envigado



(h) Mapa de descargas eléctricas durante el evento

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia



epm° ₄{isagen

Con el apoyo de:










RESUMEN DE REGISTROS DE NIVEL								
Estación	Ubicación	Pico de la hidrografa [m]	Feha y Hora	Máximo nivel de riesgo alcanzado				
346. Puente machado - Nivel	Bello - Comuna 10	2.89	2019-12-29 18:36:00	Naranja				
181. Q. La grande - Vivero Ancon Sur	La Estrella - None	1.24	2019-12-29 16:43:00	Naranja				
108. Santa Rita - San Antonio de Prado	Medellin - None	1.81	2019-12-29 18:12:00	Naranja				
93. Puente 33	Medellin - 10 La Candelaria	1.63	2019-12-29 16:27:00	Naranja				




















Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia



epm° ₄{isagen





Un proyecto de:





Con el apoyo de:



RESUMEN REDES DE MONITOREO

FECHA: 2019-12-29 EVENTO N: 1847





(n) Boletin Nivel

Elaborado por: José Lozano - Santiago Londoño Área Operacional Sistema de Alerta Temprana www.siata.gov.co / @siatamedellin Teléfono: 4341987 - 4341993

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia









