



IMÁGENES DEL RADAR METEOROLÓGICO

FECHA: 2017-10-27


EVENTO N: 1252




(a) 2017-10-28 00:09



(b) 2017-10-28 02:38



(c) 2017-10-28 03:51



(d) 2017-10-28 04:59


Con el apoyo de:



Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín



(e) 2017-10-28 06:26

Con el apoyo de:



Un proyecto de:




MAPA ACUMULADO RADAR

FECHA: 2017-10-27

EVENTO N: 1252

Los acumulados no superaron los 30 mm, los cuales se aprecian sobre las quebradas del norte de Barbosa y el occidente del Valle de Aburrá.



(f) Mapa de acumulados de lluvia radar durante el evento

Con el apoyo de:



Un proyecto de:




Alcaldía de Medellín

RESUMEN REDES DE MONITOREO

FECHA: 2017-10-27

EVENTO N: 1252



(g) Boletín Precipitación

Elaborado por: Mayra Alejandra Larios Benavides
 Área Operacional
 Sistema de Alerta Temprana
www.siat.gov.co / @siatamedellin
 Teléfono: 4341987 - 4341993

Con el apoyo de:



Un proyecto de:

